


一、主机接收机参数配置




- 1、通过 TTL 转 USB 设备连接接收机
- 2、【COM】下拉列表选择对应的 COM 设备
- 3、点击【OPEN SERIAL】按钮打开串口设备，打开成功，显示切换为【CLOSE SERIAL】
- 4、选择【Config By Uart】->【For NetDevice】进行接收机参数操作
- 5、点击【GET PARAMS】先获取所有参数
- 6、点击【REBOOT DEVICE】重启设备
- 7、点击【FACTORY】参数出厂化设置
- 8、选择【Config By Uart】->【DEVICE ID】->【SETTING】设置接收机设备 ID
- 9、选择【Config By Uart】->【RF POWER】->【SETTING】设置接收机无线发射功率
- 10、选择【Config By Uart】->【RF CH STEP】->【SETTING】设置接收机无线信道间隔
- 11、选择【Config By Uart】->【RF CHANNEL】->【SETTING】设置接收机无线信道
- 12、选择【Config By Uart】->【UART BAUDRATE】->【SETTING】设置接收机串口波特率

二、串口设置传感器端参数



- 1、 通过 TTL 转 USB 设备连接传感器设备
- 2、 【COM】下拉列表选择对应的 COM 设备
- 3、 点击【OPEN SERIAL】按钮打开串口设备，打开成功，显示切换为【CLOSE SERIAL】
- 4、 选择【Config By Uart】->【For NodeDevice】进行传感器设备参数操作
- 5、 点击【GET PARAMS】先获取所有参数
- 6、 点击【REBOOT DEVICE】重启设备
- 7、 点击【FACTORY】参数出厂化设置
- 8、 选择【Config By Uart】->【DEVICE ID】->【SETTING】设置传感器设备 ID
- 9、 选择【Config By Uart】->【RF POWER】->【SETTING】设置传感器设备无线发射功率
- 10、 选择【Config By Uart】->【RF CH STEP】->【SETTING】设置传感器设备无线信道间隔
- 11、 选择【Config By Uart】->【RF CHANNEL】->【SETTING】设置传感器设备无线信道
- 12、 选择【Config By Uart】->【UART BAUDRATE】->【SETTING】设置传感器设备串口波特率
- 13、 选择【Config By Uart】->【SENSOR PARAMS】->【SETTING】设置传感器运行参数


三、通过无线设置距离传感器参数



操作逻辑：配置上位机 -> 串口-> 接收主机-> 无线 -> 传感器设备

- 1、 通过 TTL 转 USB 设备连接接收机
- 2、 【COM】下拉列表选择对应的 COM 设备
- 3、 点击【OPEN SERIAL】按钮打开串口设备，打开成功，显示切换为【CLOSE SERIAL】
- 4、 选择【Config By Rf】->【For Range】进行距离传感器设备参数操作
- 5、 点击【Config By Rf】->【MASTER CFG】使能接收机进入无线配置模式
- 6、 设置【Config By Rf】->【SENSOR DECICE ID】选择需要操作的传感器设备 ID
- 7、 传感器设备长按按钮 3 秒以上使能进入配置模式
- 8、 点击【Config By Rf】->【GET SS PARAMS】获取传感器参数
- 9、 点击【Config By Rf】->【REBOOT SENSOR】重启传感器设备
- 10、【Config By Rf】->【SENSOR BAND NET ID】->【SETTING】设置传感器设备绑定的接收机 ID
- 11、【Config By Rf】->【SENSOR RF CHANNEL】->【SETTING】设置传感器设备的无线信道
- 12、【Config By Rf】->【SENSOR RF POWER】->【SETTING】设置传感器设备的无线发射功率
- 13、【Config By Rf】->【SENSOR PARAMS】->【SETTING】设置传感器设备的运行参数

四、通过无线设置门磁传感器参数



操作逻辑：配置上位机 -> 串口-> 接收主机-> 无线 -> 传感器设备

- 1、通过 TTL 转 USB 设备连接接收机
- 2、【COM】下拉列表选择对应的 COM 设备
- 3、点击【OPEN SERIAL】按钮打开串口设备，打开成功，显示切换为【CLOSE SERIAL】
- 4、选择【Config By Rf】->【For 1401MS】进行距离传感器设备参数操作
- 5、点击【Config By Rf】->【MASTER CFG】使能接收机进入无线配置模式
- 6、设置【Config By Rf】->【SENSOR DECICE ID】选择需要操作的传感器设备 ID
- 7、传感器设备长按按钮 3 秒以上使能进入配置模式
- 8、点击【Config By Rf】->【GET SS PARAMS】获取传感器参数
- 9、点击【Config By Rf】->【REBOOT SENSOR】重启传感器设备
- 10、【Config By Rf】->【SENSOR BAND NET ID】->【SETTING】设置传感器设备绑定的接收机 ID
- 11、【Config By Rf】->【SENSOR RF CHANNEL】->【SETTING】设置传感器设备的无线信道
- 12、【Config By Rf】->【SENSOR RF POWER】->【SETTING】设置传感器设备的无线发射功率
- 13、【Config By Rf】->【SENSOR PARAMS】->【SETTING】设置传感器设备的运行参数